

Anexo I - Registro Fotográfico - Ação Ordenada Parques Públicos



Figura 01 - Administração (Parque Águas)



Figura 02 - Administração (Parque Águas)



Figura 03 - Administração (Parque Águas)



Figura 04 – Gradil mal conservado (Parque do Carmo)




Figura 05 – Árvores próximas aos gradis (Parque Jardim Herculano)




Figura 06 - Árvores próximas aos gradis (Parque Piqueri)



Figura 07 – Banco para contemplação (Parque Aclimação)



Figura 08 – Banco para contemplação (Parque Cidade de Toronto)



Figura 13 – Bebedouro mal conservado (Parque Piqueri)



Figura 14 – Bebedouro mal conservado (Parque Linear Tiquatira)



Figura 15 – Banco mal conservado (Parque do Carmo)



Figura 16 – Banco mal conservado (Parque Piqueri)



Figura 17 - *Playground* interditado (Parque Anhanguera)



Figura 18 - *Playground* alagado (Parque do Carmo)



Figura 19 - *Playground* interditado (Parque Chico Mendes)



Figura 20 - *Playground* interditado (Parque Sapopemba)



Figura 21 - Playground interditado (Parque Severo Gomes)



Figura 22 – Equipamento de ginástica mal conservado (Parque Independência)



Figura 23 - Equipamento de ginástica mal conservado (Parque Santo Dias)



Figura 24 - Equipamento de ginástica mal conservado (Parque Sena)



Figura 25 - Campo mal conservado (Parque Aclimação)



Figura 26 – Quadra de areia alagada (Parque do Carmo)



Figura 27 – Quadra mal conservada (Parque Chico Mendes)



Figura 28 - Quadra mal conservada (Parque Anhanguera)



Figura 29 - Quadra mal conservada (Parque Sapopemba)



Figura 30 – Espaço para caminhada mal conservado (Parque Linear Tiquatira)



Figura 31 - Espaço para caminhada mal conservado (Parque Linear Água Vermelha)



Figura 32 - Espaço para caminhada mal conservado (Parque Águas)



Figura 33 - Espaço para caminhada mal conservado (Parque Santo Dias)



Figura 34 - Espaço para caminhada mal conservado (Parque Severo Gomes)



Figura 35 - Telhado quebrado (Parque Anhanguera)



Figura 36 - Telhado quebrado (Parque Jardim da Luz)



Figura 37 – Sanitário mal conservado (Parque do Carmo)



Figura 38 – Sanitário mal conservado (Parque do Carmo)



Figura 39 – Sanitário mal conservado (Parque Chico Mendes)



Figura 40 – Sanitário mal conservado (Parque Jardim da Luz)



Figura 41 – Sanitário mal conservado (Parque Jardim Herculano)



Figura 42 – Sanitário mal conservado (Parque Sete Campos)



Figura 43 – Rampa mal conservada (Parque Aclimação)



Figura 44 – Rampa mal conservada (Parque Jardim da Luz)



Figura 45 – Piso tátil mal conservado (Parque Independência)



Figura 46 – Obstáculo para acessibilidade (Parque Chico Mendes)



Figura 47 - Obstáculo para acessibilidade (Parque Águas)




Figura 48 - Sanitário adaptado trancado (Parque Augusta)



Figura 49 - Sanitário adaptado trancado (Parque do Carmo)



Figura 50 – Lixeira transbordando (Parque Santo Dias)



Figura 51 – Lixo acumulado (Parque Linear Água Vermelha)



Figura 52 - Lixo acumulado (Parque Sena)




Figura 53 - Entulho (Parque Linear Bananal-Canivete)



Figura 54 - Entulho (Parque Linear Bananal-Canivete)



Figura 55 - Entulho (Parque do Carmo)



Figura 56 - Entulho (Parque Linear Ribeirão Caulim)



Figura 57 - Possível foco de proliferação do mosquito transmissor da Dengue (Parque Chico Mendes)



Figura 58 - Possível foco de proliferação do mosquito transmissor da Dengue (Parque Santo Dias)



Figura 59 – Resíduos aparentes em corpo d'água (Parque Linear Água Vermelha)



Figura 60 – Resíduos aparentes em corpo d'água (Parque Linear Bananal-Canivete)



Figura 61 – Resíduos aparentes em corpo d'água (Parque Sete Campos)



Figura 62 – Erosão do solo (Parque Jardim Herculano)



Figura 63 - Erosão do solo (Parque Jardim Herculano)



Figura 64 – Boa prática "Viveiro aberto" (Parque Vila Prudente)



Figura 65 - Boa prática "Biodigestor" (Parque Nascentes do Ribeirão Colônia)



Figura 66 - Boa prática "Viveiro de mudas" (Parque Santo Dias)



Figura 67 - Boa prática "Bancos de madeira de manejo" (Parque Anhanguera)



Figura 68 - Boa prática "Projeto sobre conscientização de corpos hídricos" (Parque Severo Gomes)